設置ATM共125台
其中，符合輪椅使用ATM共110台
視障語音ATM共14台

板信商業銀行金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

資料更新日期：2026/08/18

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	高雄市前鎮區瑞隆路421號(前鎮分行)	1	A404.1-迴轉空間不足，且上騎樓有階梯不易於通行。1台	為整體建築物結構之考量，無法改善。
2	高雄市左營區新莊仔路485號(高新莊分行)	1	A404.1-上騎樓之處不易於通行，有無障礙升降設施，於營業時間內由行員操作。1台	為整體建築物結構之考量，無法改善。
3	台北市信義區基隆路二段127號(信義分行)	2	A404.1-進自動化服務區之處有踏階，營業時間提供活動式斜板進入自服區。2台	分行為租賃型，為整體建築物結構之考量，無法改善。
4	新北市永和區得和路118號(秀朗分行)	2	A404.1-進自動化服務區之處有踏階，營業時間提供活動式斜板進入自服區。2台	分行為租賃型，為整體建築物結構之考量，無法改善。
5	台北市松山區民生東路三段133之1號(民生分行)	1	A404.1-分行位於大樓內，進大樓之處有踏階。1台	無法改善，行舍空間改造需大樓不同意。
6	台中市南屯區文心路一段556號(台中分行)	2	A404.1-迴轉空間不足。2台	因行舍空間考量，需耗費大工程，故無法改善。
7	台北市萬華區東園街145號(149號)(雙園分行)	2	A404.1-進自動化服務區之處有踏階，營業時間提供活動式斜板進入自服區。2台	分行為租賃型，為整體建築物結構之考量，無法改善。
8	台北市萬華區漢中街193號(西門分行)	1	A404.1-進分行之處有階梯，有評估，無法施作斜坡。1台	因行舍空間考量，無法改善。
9	台北市內湖區東湖路55號(東湖分行)	1	A404.1-進自動化服務區之處有踏階，營業時間提供活動式斜板進入自服區。１台	分行為租賃型，為整體建築物結構之考量，無法改善。
10	台北市文山區木新路三段236號1、2樓(木柵分行)	2	A404.1-進分行之處有階梯，無法施作斜坡。2台	分行為租賃型，為整體建築物結構之考量，無法改善。
合計		15		
已改善	新北市新莊區中正路706號(丹鳳分行)	1	A404.11-高度及深度不符(舊機型)。１台	已於113.11.27汰換機台，改善完成。
已改善	新北市中和區景新街338號(興南分行)	1	A404.11-高度及深度不符(舊機型)。１台	已於115.07.14汰換機台，改善完成。
已改善	高雄市新興區中正四路65號(新興分行)	1	A404.11-高度及深度不符(舊機型)。１台	已於115.07.17汰換機台，改善完成。
填表人: 聯絡E-mail:	劉子寧 66027@bop.com.tw			